

OF/CME/PMJN Nº 051/2022

João Neiva-ES, 08 de novembro de 2022.

Ao Srº Vereador Eliel dos Anjos Santos
VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Com cópia para Secretaria Municipal de Educação - Semed

RESPOSTA AO OFICIO VEREADORES/CMJN – 153/2022

Ilustríssimo Sr. Vereador


Em resposta ao ofício supracitado, informamos que o Conselho Municipal de Educação, não faz fiscalizações de rotas do transporte escolar e inspeção de veículos, apenas confere se há o serviço e se atendem a todos alunos da municipalidade. Cumpre informar, que de acordo com a legislação municipal, estadual e federal a realização deste trabalho cabe ao CAC'S FUNDEB, e assim sendo, reencaminhamos o ofício, o qual vossa senhoria solicita informações, para os órgãos que administram e fiscalizam o transporte escolar, tendo como resposta as comunicações em anexo.

Salientamos, outrossim, que o CME- JN tem buscado assistir a Secretaria Municipal de Educação - Semed nas ações que visam melhorias para a o processo educacional.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


NATÁLIO VIEIRA RIBEIRO
Presidente Interino do CME-JN
Decreto 8179/21

RECEBEMOS EM 08/11/2022

Assinatura

OF/CME/PMJN Nº 047/2022

João Neiva-ES, 28 de outubro de 2022.

À SENHORA ROSANGELA CRUZ CAMPAGNARO

Presidente do CACS- FUNDEB de João Neiva

Assunto: Fiscalização do transporte escolar

Srª. Presidente do CACS/FUNDEB, Rosângela Cruz Campagnaro

Considerando a Lei Municipal Nº 2.415 de 16 de setembro de 2015, especificamente o Art. 14, inciso IV, alínea b;

Considerando o OFÍCIO VEREADORES/CMNJN – Nº 153/2022 (cópia em anexo), o qual traz como referência a prestação de serviços e fiscalização do transporte escolar;

Considerando a propagação do assunto em mídia social e imprensa;

Solicito informações referentes às etapas do acompanhamento das rotas do transporte escolar desenvolvidas por este Colegiado, para que o Conselho Municipal de Educação – CME, dê segmento ao exposto.

Atenciosamente,

Recebido em
28/10/2022
VR

Natália Vieira Ribeiro

NATÁLIO VIEIRA RIBEIRO
Presidente Interino do CME-JN
Decreto 8179/21



**CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CONSELHO DO FUNDEB DE
JOÃO NEIVA**

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB JN
Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
de João Neiva-Espírito Santo.

OF/CACS/FUNDEB Nº 061/2022

João Neiva-ES, 08 de novembro de 2022

AO PREZADO SENHOR NATÁLIO VIEIRA RIBEIRO

Presidente do Conselho Municipal de Educação de João Neiva – CME-JN

Assunto: Resposta ao OF/CME/PMJN Nº 047/2022

Prezado Senhor Presidente Natálio Vieira Ribeiro,

Considerando que o CAC'S FUNDEB vem cumprindo com suas atribuições prevista em legislação,

Considerando o trabalho voluntário e as possibilidades dos conselheiros do CAC'S FUNDEB;

Considerando o OF/SEMED/PMJN Nº 554/2022, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, o qual anexa cópias dos contratos do transporte escolar;

Elucido que esse Conselho, mediante análise dos contratos, organizou cronograma para o acompanhamento das rotas do transporte escolar, o qual encontra-se em tramitação, para que ao fim do processo possa exarar parecer conclusivo. Informo que até o presente momento não foi observado nenhuma situação que contrarie o contrato das rotas já vistoriadas.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.


ROSÂNGELA CRUZ CAMPAGNARO
Presidente do Conselho do FUNDEB
Decreto Nº 8.024/2021

Recebido em
08/11/2022
vnj

OF/CME/PMJN Nº 046/2022

João Neiva-ES, 28 de outubro de 2022.

À ILUSTRÍSSIMA SRª. MARCIELA JOSÉ

Secretária Municipal de Educação

Assunto: Elucidação de fatos relacionados ao OFÍCIO VERADORES/CMJN – Nº 153/2022

Ilustríssima Srª. Secretária Municipal de Educação Marciela José,

Considerando a comunicação expedida em 27/10/2022 pela Câmara de Vereadores a esta Secretaria, com cópia para este Conselho, a qual trata do OFÍCIO VERADORES/CMJN – Nº 153/2022, solicito o posicionamento da Secretaria Municipal de Educação concernente a esta demanda.

Atenciosamente,


NATALIO VIEIRA RIBEIRO
Presidente Interino do CME-JN
Decreto 8179/21

*Recebido em
28/10/2022*





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 – CENTRO
CEP: 29680-000 – JOÃO NEIVA –ES – CNPJ: 31.776.479/0001-86

OF/SEMED/PMJN Nº 976/2022

João Neiva/ES, 07 de novembro de 2022.

Ao Senhor

Natálio Vieira Ribeiro

Presidente-interino


Conselho Municipal de Educação de João Neiva/ES

Assunto: resposta ao OF/CME/PMJN nº 046/2022

Senhor Presidente e Senhores (as) Conselheiros (as),

Considerando o OF/CME/PMJN nº 046/2022, solicitando a elucidação de fatos relacionados ao OFÍCIO VEREADORES/CMJN – nº 153/2022, a Secretaria Municipal de Educação destaca que:

- O município de João Neiva oferta Transporte Escolar aos discentes matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, de forma compartilhada com o Governo do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal nº 9.394/96, a Lei Federal nº 10.880/04, a Lei Estadual nº 9.999/2013 e a Portaria Estadual 013-R, de 28 de janeiro de 2021.
- O Transporte Escolar na municipalidade é ofertado através de frota terceirizada. A contratada participa de um processo licitatório de ampla concorrência, seguindo os critérios legais vigentes e, por sua vez, a contratada respeita as suas normas internas, também tem seus critérios específicos na contratação de pessoal para a prestação do referido serviço.
- O Setor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação acompanha todo o processo, desde o mapeamento das rotas (de forma compartilhada com o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria Estadual de Educação) até a formalização dos contratos.
- Além de acompanhar todo o processo de contratação, o Setor de Transporte Escolar da Semed também mantém constante contato com os responsáveis pelas empresas que





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 – CENTRO
CEP: 29680-000 – JOÃO NEIVA – ES – CNPJ: 31.776.479/0001-86

2

prestam o serviço de Transporte Escolar, para que os mesmos realizem o referido serviço de forma a cumprir as exigências contratuais respeitando a legislação de trânsito vigente.

Considerando a solicitação de relatório de fiscalização já efetuado e, no caso de irregularidades, as ações realizadas com os respectivos prazos de regularização, a Secretaria Municipal de Educação informa que:

- Os veículos que prestam o serviço de Transporte Escolar no município de João Neiva passam por regularização semestral junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, conforme disposto no artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro e a Instrução de Serviço nº 93/2016, que autoriza o transporte de escolares no Estado do Espírito Santo.
- A Secretaria Municipal de Educação possui Instrução Normativa referente ao Transporte Escolar, porém, a mesma encontra-se em processo de reformulação textual, para melhor atender a demanda legal e operacional do serviço no Sistema Municipal de Ensino.
- A regularidade e o instrumento próprio para realização de fiscalizações de rotas e/ou vistorias veiculares no Transporte Escolar é uma das metas e necessidades encontradas por esta Secretaria já identificada e objetivo central da reformulação da referida Instrução Normativa.
- Mesmo não havendo a referida previsão na Instrução Normativa, primando pela segurança e oferta adequadas aos discentes, o Setor de Transporte Escolar realiza a conferência das documentações dos veículos e se o serviço está sendo ofertado conforme previsão legal.

Considerando ainda o fato específico ocorrido na data de 26 de outubro de 2022, envolvendo o veículo Kombi, a Secretaria registra que:

- O veículo da referida ocorrência pertence a uma das contratadas terceirizadas e realizou o Transporte Escolar de forma indevida e assim que o Setor de Transporte Escolar recebeu a informação do fato, contactou imediatamente a empresa contratada, notificando-a de forma verbal da ação irresponsável.
- Posteriormente, a Secretaria Municipal de Educação, através de notificação escrita, questionou a contratada da razão pela qual o veículo estava operacionalizando a referida rota, visto que, não havia nenhum registro autorizando a substituição do veículo da rota.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 – CENTRO
CEP: 29680-000 – JOÃO NEIVA – ES – CNPJ: 31.776.479/0001-86

3

- A Secretaria Municipal de Educação encontra-se no aguardo da manifestação da contratada responsável pelo Transporte Escolar, para esclarecimentos dos fatos ocorridos, visto que estas atitudes não condizem com as previsões contratuais.
- A Secretaria Municipal de Educação esclarece ainda que o fato vivido é isolado e que não há, até o momento, nenhum registro de intercorrências na referida rota e que mesmo com a realização das fiscalizações e/ou vistorias dos veículos, em se tratando de problema mecânico e/ou ação humana, embora orientado e primando pelo zelo, estas aconteceram, mas a Secretaria não compactua com atitudes irresponsáveis desta natureza e agiu para que as providências sejam tomadas assim que identificadas.

A Secretaria Municipal de Educação pontua que no Setor de Transporte Escolar possui 02 (dois) servidores de atuação direta e, humanamente, não existe a possibilidade técnica destes realizar diariamente o acompanhamento em tempo real a todas as rotas de atendimento. Portanto, a Secretaria conta com a participação e fiscalização ativa de todos os usuários do Transporte Escolar e órgãos competentes, sendo evidente a necessidade de direcionar as demandas encontradas à Secretaria Municipal de Educação, para que esta possa agir imediatamente, primando pelo melhor atendimento dos serviços aos discentes.

A equipe técnica da Secretaria encontra-se em estudo para construção de normas sistematizadas para regulamentação do Transporte Escolar na municipalidade, pautadas nas legislações federal, estadual e municipal, para melhor direcionar os trabalhos e a oferta do serviço aos discentes.

Diante de todo o exposto, bem como a todo o trabalho educacional realizado pela Secretaria Municipal de Educação em prol da Educação Pública Municipal, informo que primamos pela oferta de Educação de qualidade em nossa Rede de Ensino, e pelo atendimento dentro das premissas legais, zelando pela oferta de Transporte Escolar adequado, sendo a segurança dos discentes uma das nossas prioridades.

Na oportunidade, renovo votos de elevada estima e distinta consideração ao referido Conselho.

Atenciosamente,

Marcia José
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº. 7.803/2021



NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL

Referente: ao cumprimento do CONTRATO N° 011/2022

Notificante: município de João Neiva-ES, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 31.776.479/0001-86, situado na Av. Getúlio Vargas, nº 157, Centro, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, representada por sua Secretária, Sra. Marciela José.

Notificado: Senhor Igor Pinafo, representante da empresa A.L. Transportes e Turismo EIRELI, CNPJ N° 16.599.969/0001-60, com sede na Rua Projetada, s/nº, Bairro Cachoeira da Onça, São Gabriel da Palha-ES.

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA vem, através desta, notificar Vossa Senhoria quanto aos fatos a seguir expostos:

- 1) O Notificado foi vencedor do Pregão Eletrônico n.º 001/2022, razão pela qual foi firmado o Contrato n.º 011/2022, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para realizar o transporte escolar no município de João Neiva.
- 2) O servidor responsável pelo Transporte Escolar Municipal, Sr. Antonio Rodolfo Waichert, informou que, na data de 26/10 do corrente ano foi recebida a informação quanto a prestação inadequada do serviço de transporte escolar.
- 3) Que segundo informação externa, um dos veículos utilizados para realização do transporte dos alunos apresentou problemas mecânicos na referida data, mais precisamente na porta do mesmo, que foi deslocada do veículo.
- 4) Em contato com o Senhor Luiz, profissional da empresa que normalmente responde pelos demais profissionais que realizam o transporte escolar, quando questionado sobre o fato, o mesmo confirmou o ocorrido e informou que a porta já estava sendo reparada.
- 5) Mais tarde, outra informação chegou a este Setor de Transporte, de que o referido veículo estava realizando o roteiro que atende a localidade de Demétrio Ribeiro trafegando sem a porta, uma atitude irresponsável do profissional que conduzia o veículo.
- 6) E ainda, o fato foi agravado pelo fato de o veículo não ser o mesmo que fora contratado para realizar aquele serviço.
- 7) O Setor de Transporte Escolar desta Secretaria relatou que em contato com a empresa solicitou a substituição imediata do veículo e do profissional envolvidos no caso.

[Handwritten signature and date 11/10]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 - CENTRO - TEL.: (27) 3258-4700
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776.479/0001-86


Diante dos fatos acima apresentados, com base na previsão legal e tendo em vista as garantias Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, fica estabelecido que a empresa tem a partir da data do seu recebimento o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar as suas razões de defesa e cumprir fielmente o pactuado no Contrato 011/2022.

O serviço de transporte escolar, considerado como serviço de utilidade pública, deve ser prestado com zelo e qualidade, sendo inadmissível que se ponha em risco a integridade física e a vida dos alunos.

João Neiva-ES, 27 de outubro de 2022.

Marciela José
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº. 7.803/2021

Recebido em 28/10/2022.



INSPEÇÃO VEICULAR TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: MSY7L13

MODELO: VW Kombi lotação


ANO: 2009/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO			OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	X	OK	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	X	OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	X	OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	X	OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	X	OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	X	OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	X	OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	X	OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	X	OK	NÃO	
10	MEIA LUZ	X	OK	NÃO	
11	LUZ DE FREIO	X	OK	NÃO	
12	LUZ DE RÉ	X	OK	NÃO	
13	LUZ DA PLACA	X	OK	NÃO	
14	SETA ESQUERDA	X	OK	NÃO	
15	SETA DIREITA	X	OK	NÃO	
16	PISCA ALERTA	X	OK	NÃO	
17	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	X	OK	NÃO	
18	MACACO	X	OK	NÃO	
19	CHAVE DE RODA	X	OK	NÃO	
20	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	X	OK	NÃO	
21	EXTINTOR DE INCÊNDIO	X	OK	NÃO	
22	PORTAS - TRAVAS	X	OK	NÃO	
23	FECHAMENTO DAS JANELAS	X	OK	NÃO	
24	PÁRA-BRISA	X	OK	NÃO	
25	PNEUS	X	OK	NÃO	
26	PNEU RESERVA (ESTEPE)	X	OK	NÃO	
27	BANCOS ENCOSTO/ASSENTOS	X	OK	NÃO	
28	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	X	OK	NÃO	
29	HABILITAÇÃO	X	OK	NÃO	
30	REGISTRO MOTORISTA	X	OK	NÃO	
31	REGISTRO MONITOR	X	OK	NÃO	
32	DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO	X	OK	NÃO	
33	REGISTRO VEÍCULO DE PASSAGEIROS - ESCOLAR	X	OK	NÃO	

Nome do condutor: Desamir Rodrigues DOP Assinatura: [assinatura]

Data: 04/08/2022

Assinatura do relator da inspeção: [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 - CENTRO - TEL.: (0XX27)3258-4700
CEP: 29080-000 - JOÃO NEIVA - ES - CNPJ: 31.776 479/0001-86

INSPEÇÃO VEICULAR TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: OVI 5E74

MODELO: VW Kombi

ANO: 2013/14

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO			OBSERVAÇÃO
		OK	X	NÃO	
01	BUZINA		X	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	X	OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	X	OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	X	OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	X	OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	X	OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	X	OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	X	OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	X	OK	NÃO	
10	MEIA LUZ	X	OK	NÃO	
11	LUZ DE FREIO	X	OK	NÃO	
12	LUZ DE RÉ	X	OK	NÃO	
13	LUZ DA PLACA		OK	X NÃO	
14	SETA ESQUERDA	X	OK	NÃO	
15	SETA DIREITA	X	OK	NÃO	
16	PISCA ALERTA	X	OK	NÃO	
17	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	X	OK	NÃO	
18	MACACO	X	OK	NÃO	
19	CHAVE DE RODA	X	OK	NÃO	
20	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	X	OK	NÃO	
21	EXTINTOR DE INCÊNDIO	X	OK	NÃO	
22	PORTAS - TRAVAS	X	OK	NÃO	
23	FECHAMENTO DAS JANELAS	X	OK	NÃO	
24	PÁRA-BRISA	X	OK	NÃO	
25	PNEUS	X	OK	NÃO	
26	PNEU RESERVA (ESTEPE)	X	OK	NÃO	
27	BANCOS ENCOSTO/ASSENTOS	X	OK	NÃO	
28	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	X	OK	NÃO	
29	HABILITAÇÃO	X	OK	NÃO	
30	REGISTRO MOTORISTA	X	OK	NÃO	
31	REGISTRO MONITOR	X	OK	NÃO	
32	DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO	X	OK	NÃO	
33	REGISTRO VEÍCULO DE PASSAGEIROS - ESCOLAR	X	OK	NÃO	

Nome do condutor: Regis Roberto Cruz

Assinatura: Regis Roberto Cruz

Data: 09 / 08 / 2022.

Assinatura do relator da inspeção: Roberto Cruz

INSPEÇÃO VEICULAR TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: MSO 3797

MODELO: VW Kombi

ANO: 2009

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO			OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
10	MEIA LUZ	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
11	LUZ DE FREIO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
12	LUZ DE RÉ		OK	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
13	LUZ DA PLACA		OK	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
14	SETA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
15	SETA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
16	PISCA ALERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
17	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
18	MACACO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
19	CHAVE DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
20	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
21	EXTINTOR DE INCÊNDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
22	PORTAS - TRAVAS	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
23	FECHAMENTO DAS JANELAS	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
24	PÁRA-BRISA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
25	PNEUS	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
26	PNEU RESERVA (ESTEPE)	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
27	BANCOS ENCOSTO/ASSENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
28	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
29	HABILITAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
30	REGISTRO MOTORISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
31	REGISTRO MONITOR	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
32	DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
33	REGISTRO VEÍCULO DE PASSAGEIROS - ESCOLAR	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	

Nome do condutor: Carlos Roberto da Silva

Assinatura: [Assinatura]

Data: 04/08/2022

Assinatura do relator da inspeção: Matheus Lavarro



INSPEÇÃO VEICULAR TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: MSPLA47 MODELO: VW Kombi Popo ANO: 2009

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO			OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
10	MEIA LUZ	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
11	LUZ DE FREIO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
12	LUZ DE RÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
13	LUZ DA PLACA	<input type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
14	SETA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
15	SETA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
16	PISCA ALERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
17	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
18	MACACO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
19	CHAVE DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
20	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
21	EXTINTOR DE INCÊNDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
22	PORTAS - TRAVAS	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
23	FECHAMENTO DAS JANELAS	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
24	PÁRA-BRISA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	Arreio lado esquerdo
25	PNEUS	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
26	PNEU RESERVA (ESTEPE)	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
27	BANCOS ENCOSTO/ASSENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
28	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
29	HABILITAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
30	REGISTRO MOTORISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
31	REGISTRO MONITOR	<input type="checkbox"/>	OK	NÃO	
32	DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
33	REGISTRO VEÍCULO DE PASSAGEIROS - ESCOLAR	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	

Nome do condutor: Alain Rani Assinatura: Alain Rani

Data: 16 / 08 / 2022.

Assinatura do relator da inspeção: Roberto Lima



INSPEÇÃO VEICULAR TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: 0DH8202

MODELO: VW Kombi

ANO: 2012

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO			OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
10	MEIA LUZ	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
11	LUZ DE FREIO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
12	LUZ DE RÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
13	LUZ DA PLACA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
14	SETA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
15	SETA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
16	PISCA ALERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
17	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
18	MACACO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
19	CHAVE DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
20	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO		OK	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
21	EXTINTOR DE INCÊNDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
22	PORTAS - TRAVAS	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
23	FECHAMENTO DAS JANELAS	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
24	PÁRA-BRISA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
25	PNEUS	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
26	PNEU RESERVA (ESTEPE)	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
27	BANCOS ENCOSTO/ASSENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
28	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
29	HABILITAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
30	REGISTRO MOTORISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
31	REGISTRO MONITOR	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
32	DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	
33	REGISTRO VEÍCULO DE PASSAGEIROS - ESCOLAR	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	NÃO	

Nome do condutor: João Carlos Costa

Assinatura: [Assinatura]

Data: 30 / 08 / 2022

Assinatura do relator da inspeção: Matheus Lacerda



INSPEÇÃO VEICULAR TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: WAS64919

MODELO: VW Kombi 1.6

ANO: 2010

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO			OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	X	OK	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	X	OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	X	OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	X	OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	X	OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	X	OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	X	OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	X	OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	X	OK	NÃO	
10	MEIA LUZ	X	OK	NÃO	
11	LUZ DE FREIO	X	OK	NÃO	
12	LUZ DE RÉ	X	OK	NÃO	
13	LUZ DA PLACA		OK	X NÃO	
14	SETA ESQUERDA	X	OK	NÃO	
15	SETA DIREITA	X	OK	NÃO	
16	PISCA ALERTA	X	OK	NÃO	
17	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	X	OK	NÃO	
18	MACACO	X	OK	NÃO	
19	CHAVE DE RODA	X	OK	NÃO	
20	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO		OK	X NÃO	
21	EXTINTOR DE INCÊNDIO	X	OK	NÃO	
22	PORTAS - TRAVAS	X	OK	NÃO	
23	FECHAMENTO DAS JANELAS	X	OK	NÃO	
24	PÁRA-BRISA	X	OK	NÃO	
25	PNEUS	X	OK	NÃO	
26	PNEU RESERVA (ESTEPE)	X	OK	NÃO	
27	BANCOS ENCOSTO/ASSENTOS	X	OK	NÃO	
28	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	X	OK	NÃO	
29	HABILITAÇÃO	X	OK	NÃO	
30	REGISTRO MOTORISTA	X	OK	NÃO	
31	REGISTRO MONITOR	X	OK	NÃO	
32	DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO	X	OK	NÃO	
33	REGISTRO VEÍCULO DE PASSAGEIROS - ESCOLAR	X	OK	NÃO	

Nome do condutor: Walter Roberto Gomes Junior Assinatura: [assinatura]

Data: / / 2022.

Assinatura do relator da inspeção: [assinatura]



INSPEÇÃO VEICULAR TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: M S6 5591

MODELO: 114 BONZ 313 CDI
SPRINTER M

ANO: 2008

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO			OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	<input type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
03	QUEBRA SOL	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
08	FAROL BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
09	FAROL ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	MEIA LUZ	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	luz esquerda queimada
11	LUZ DE FREIO	<input type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
12	LUZ DE RÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
13	LUZ DA PLACA	<input type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
14	SETA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
15	SETA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	PISCA ALERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
17	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
18	MACACO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
19	CHAVE DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
20	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	<input type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
21	EXTINTOR DE INCÊNDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
22	PORTAS - TRAVAS	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
23	FECHAMENTO DAS JANELAS	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
24	PÁRA-BRISA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
25	PNEUS	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
26	PNEU RESERVA (ESTEPE)	<input type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
27	BANCOS ENCOSTO/ASSENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
28	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
29	HABILITAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
30	REGISTRO MOTORISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
31	REGISTRO MONITOR	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
32	DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
33	REGISTRO VEÍCULO DE PASSAGEIROS - ESCOLAR	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input type="checkbox"/> NÃO	

Nome do condutor: Ronildo Baptista

Assinatura: Ronildo Baptista

Data: 01 / 08 / 2022.

Assinatura do relator da inspeção: Walter Lúcio



INSPEÇÃO VEICULAR TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: KY61A23 MODELO: VW Kombi 1000cc ANO: 2007/08

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO			OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	✓	OK	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	✓	OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	✓	OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	✓	OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	✓	OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	✓	OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	✓	OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	✓	OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	✓	OK	NÃO	
10	MEIA LUZ	✓	OK	NÃO	
11	LUZ DE FREIO	✓	OK	NÃO	
12	LUZ DE RÉ	✓	OK	NÃO	
13	LUZ DA PLACA	✓	OK	NÃO	
14	SETA ESQUERDA	✓	OK	NÃO	
15	SETA DIREITA	✓	OK	NÃO	
16	PISCA ALERTA	✓	OK	NÃO	
17	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	✓	OK	NÃO	
18	MACACO	✓	OK	NÃO	
19	CHAVE DE RODA	✓	OK	NÃO	
20	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	✓	OK	NÃO	
21	EXTINTOR DE INCÊNDIO	✓	OK	NÃO	
22	PORTAS - TRAVAS	✓	OK	NÃO	
23	FECHAMENTO DAS JANELAS	✓	OK	NÃO	
24	PÁRA-BRISA	✓	OK	NÃO	
25	PNEUS	✓	OK	NÃO	Pneu esquerdo dianteiro gasto
26	PNEU RESERVA (ESTEPE)	✓	OK	NÃO	
27	BANCOS ENCOSTO/ASSENTOS	✓	OK	NÃO	
28	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	✓	OK	NÃO	
29	HABILITAÇÃO	✓	OK	NÃO	
30	REGISTRO MOTORISTA	✓	OK	NÃO	
31	REGISTRO MONITOR	✓	OK	NÃO	
32	DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO	✓	OK	NÃO	
33	REGISTRO VEÍCULO DE PASSAGEIROS - ESCOLAR	✓	OK	NÃO	

Nome do condutor: Carvalino Formigoni Assinatura: Carvalino Formigoni

Data: 29/07/2022.

Assinatura do relator da inspeção: Mathias Lavarro



INSPEÇÃO VEICULAR TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: MSF 3843 MODELO: VW Kombi 1.8 4p ANO: 2008/09

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO			OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	✓	OK	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	✓	OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	✓	OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	✓	OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	✓	OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	✓	OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	✓	OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	✓	OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	✓	OK	NÃO	
10	MEIA LUZ	✓	OK	NÃO	
11	LUZ DE FREIO	✓	OK	NÃO	Apresenta luz de freio funcionando
12	LUZ DE RÉ	✓	OK	NÃO	
13	LUZ DA PLACA	✓	OK	NÃO	
14	SETA ESQUERDA	✓	OK	NÃO	
15	SETA DIREITA	✓	OK	NÃO	
16	PISCA ALERTA	✓	OK	NÃO	
17	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	✓	OK	NÃO	
18	MACACO	✓	OK	NÃO	
19	CHAVE DE RODA	✓	OK	NÃO	
20	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	✓	OK	NÃO	faltando um triângulo
21	EXTINTOR DE INCÊNDIO	✓	OK	NÃO	
22	PORTAS - TRAVAS	✓	OK	NÃO	
23	FECHAMENTO DAS JANELAS	✓	OK	NÃO	
24	PÁRA-BRISA	✓	OK	NÃO	
25	PNEUS	✓	OK	NÃO	Pneus com data de validade
26	PNEU RESERVA (ESTEPE)	✓	OK	NÃO	Estepe - pronto
27	BANCOS ENCOSTO/ASSENTOS	✓	OK	NÃO	
28	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	✓	OK	NÃO	
29	HABILITAÇÃO	✓	OK	NÃO	
30	REGISTRO MOTORISTA	✓	OK	NÃO	
31	REGISTRO MONITOR	✓	OK	NÃO	
32	DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO	✓	OK	NÃO	
33	REGISTRO VEÍCULO DE PASSAGEIROS - ESCOLAR	✓	OK	NÃO	

Nome do condutor: Edson da Silva

Assinatura: [Assinatura]

Data: 29/04/2022

Assinatura do relator da inspeção: [Assinatura]



INSPEÇÃO VEICULAR TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: 01DA 8864

MODELO: VW/Kombi 1.6

ANO: 2011/2012

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO			OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	X	OK	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	X	OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	X	OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	X	OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	X	OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	X	OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	X	OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	X	OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	X	OK	NÃO	
10	MEIA LUZ	X	OK	NÃO	
11	LUZ DE FREIO	X	OK	NÃO	
12	LUZ DE RÉ	X	OK	NÃO	
13	LUZ DA PLACA	X	OK	NÃO	
14	SETA ESQUERDA	X	OK	NÃO	
15	SETA DIREITA	X	OK	NÃO	
16	PISCA ALERTA	X	OK	NÃO	
17	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	X	OK	NÃO	
18	MACACO	X	OK	NÃO	
19	CHAVE DE RODA	X	OK	NÃO	
20	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO		OK	X NÃO	
21	EXTINTOR DE INCÊNDIO	X	OK	NÃO	
22	PORTAS - TRAVAS	X	OK	NÃO	
23	FECHAMENTO DAS JANELAS	X	OK	NÃO	
24	PÁRA-BRISA	X	OK	NÃO	
25	PNEUS	X	OK	NÃO	
26	PNEU RESERVA (ESTEPE)	X	OK	NÃO	
27	BANCOS ENCOSTO/ASSENTOS	X	OK	NÃO	
28	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	X	OK	NÃO	
29	HABILITAÇÃO	X	OK	NÃO	
30	REGISTRO MOTORISTA		OK	X NÃO	Em andamento
31	REGISTRO MONITOR		OK	X NÃO	Em andamento
32	DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO	X	OK	NÃO	
33	REGISTRO VEÍCULO DE PASSAGEIROS - ESCOLAR		OK	X NÃO	Em andamento

Nome do condutor: Marcelo Carlos Pelissari

Assinatura: Marcelo Carlos Pelissari

Data: 10/08/2022.


Assinatura do relator da inspeção: Matheus Lemos

25	PÁRA-BRISA	X	OK	NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
26	PNEUS	X	OK	NÃO	
27	PNEU RESERVA (ESTEPE)		OK	X NÃO	
28	BANCOS	X			
	ENCOSTO/ASSENTOS		OK	NÃO	
29	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	X	OK	NÃO	
30	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	X	OK	NÃO	
31	CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS	X			
	DO VEÍCULO		OK	NÃO	
33	LUZ PARTE SUPERIOR	X	OK	NÃO	
35	SELO DE INSPEÇÃO	X			
	CONTENDO O QR CODE		OK	NÃO	

OBSERVAÇÃO:

A parte mecânica do veículo não pode ser avaliada pela ausência de servidor com capacidade técnica para emitir parecer quanto ao funcionamento do motor, caixa de câmbio, diferencial, sistema hidráulico, filtros de ar e óleo e parte elétrica.

João Neiva-ES, 02/02/2022.



 Antonio Rodolfo Waichert
 Técnico Responsável pelo Transporte Escolar

VISTORIA VEICULAR PARA CONTRATAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: MRL 9853 (LOTE 4)

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	X	OK	NÃO
02	CINTO DE SEGURANÇA	X	OK	NÃO
03	QUEBRA SOL	X	OK	NÃO
04	RETROVISOR INTERNO	X	OK	NÃO
05	RETROVISOR DIREITO	X	OK	NÃO
06	RETROVISOR ESQUERDO	X	OK	NÃO
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	X	OK	NÃO
08	FAROL BAIXO	X	OK	NÃO
09	FAROL ALTO	X	OK	NÃO
10	LANTERNA TRASEIRA	X	OK	NÃO
11	MEIA LUZ	X	OK	NÃO
12	LUZ DE FREIO	X	OK	NÃO
13	LUZ DE RÉ	X	OK	NÃO
14	LUZ DA PLACA	X	OK	NÃO
15	SETA ESQUERDA	X	OK	NÃO
16	SETA DIREITA	X	OK	NÃO
17	PISCA ALERTA	X	OK	NÃO
18	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	X	OK	NÃO
19	MACACO	OK	X	NÃO
20	CHAVE DE RODA	OK	X	NÃO
21	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	X	OK	NÃO
22	EXTINTOR DE INCÊNDIO	X	OK	NÃO
23	PORTAS – TRAVAS	X	OK	NÃO
24	FECHAMENTO DAS JANELAS	X	OK	NÃO

A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.




107

25	PÁRA-BRISA	X OK	NÃO	
26	PNEUS	X OK	NÃO	
27	PNEU RESERVA (ESTEPE)	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
28	BANCOS ENCOSTO/ASSENTOS	X OK	NÃO	
29	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	X OK	NÃO	
30	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	X OK	NÃO	
31	CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO	X OK	NÃO	
33	LUZ PARTE SUPERIOR	X OK	NÃO	
35	SELO DE INSPEÇÃO CONTENDO O QR CODE	X OK	NÃO	

OBSERVAÇÃO: A parte mecânica do veículo não pode ser avaliada pela ausência de servidor com capacidade técnica para emitir parecer quanto ao funcionamento do motor, caixa de câmbio, diferencial, sistema hidráulico, filtros de ar e óleo e parte elétrica.

João Neiva-ES, 20/06/2022.



Antonio Rodolfo Waichert
Técnico Responsável pelo Transporte Escolar



VISTORIA VEICULAR PARA CONTRATAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: KVF 1656


ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	X OK	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	X OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	X OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	X OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	X OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	X OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	X OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	X OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	X OK	NÃO	
10	LANTERNA TRASEIRA	X OK	NÃO	
11	MEIA LUZ	X OK	NÃO	
12	LUZ DE FREIO	X OK	NÃO	
13	LUZ DE RÉ	X OK	NÃO	
14	LUZ DA PLACA	X OK	NÃO	
15	SETA ESQUERDA	X OK	NÃO	
16	SETA DIREITA	X OK	NÃO	
17	PISCA ALERTA	X OK	NÃO	
18	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	X OK	NÃO	
19	MACACO	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
20	CHAVE DE RODA	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
21	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	X OK	NÃO	
22	EXTINTOR DE INCÊNDIO	X OK	NÃO	
23	PORTAS - TRAVAS	X OK	NÃO	
24	FECHAMENTO DAS JANELAS	X OK	NÃO	



25	PÁRA-BRISA	X OK	NÃO	
26	PNEUS	X OK	NÃO	
27	PNEU RESERVA (ESTEPE)	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
28	BANCOS ENCOSTO/ASSENTOS	X OK	NÃO	
29	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	X OK	NÃO	
30	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	X OK	NÃO	
31	CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO	X OK	NÃO	
33	LUZ PARTE SUPERIOR	X OK	NÃO	
35	SELO DE INSPEÇÃO CONTENDO O QR CODE	X OK	NÃO	

OBSERVAÇÃO: A parte mecânica do veículo não pode ser avaliada pela ausência de servidor com capacidade técnica para emitir parecer quanto ao funcionamento do motor, caixa de câmbio, diferencial, sistema hidráulico, filtros de ar e óleo e parte elétrica.

João Neiva-ES, 20/06/2022.


Antonio Rodolfo Waichert
Técnico Responsável pelo Transporte Escolar



VISTORIA VEICULAR PARA CONTRATAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: LPW 5F91

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	X OK	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	X OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	X OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	X OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	X OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	X OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	X OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	X OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	X OK	NÃO	
10	LANTERNA TRASEIRA	X OK	NÃO	
11	MEIA LUZ	X OK	NÃO	
12	LUZ DE FREIO	X OK	NÃO	
13	LUZ DE RÉ	X OK	NÃO	
14	LUZ DA PLACA	X OK	NÃO	
15	SETA ESQUERDA	X OK	NÃO	
16	SETA DIREITA	X OK	NÃO	
17	PISCA ALERTA	X OK	NÃO	
18	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	X OK	NÃO	
19	MACACO	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
20	CHAVE DE RODA	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
21	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	X OK	NÃO	
22	EXTINTOR DE INCÊNDIO	X OK	NÃO	
23	PORTAS - TRAVAS	X OK	NÃO	
24	FECHAMENTO DAS JANELAS	X OK	NÃO	




121


25	PÁRA-BRISA	X OK	NÃO	
26	PNEUS	X OK	NÃO	
27	PNEU RESERVA (ESTEPE)	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
	BANCOS	X		
28	ENCOSTO/ASSENTOS	OK	NÃO	
29	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	X OK	NÃO	
30	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	X OK	NÃO	
31	CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO	X OK	NÃO	
33	LUZ PARTE SUPERIOR	X OK	NÃO	
35	SELO DE INSPEÇÃO	X		
	CONTENDO O QR CODE	OK	NÃO	

OBSERVAÇÃO:

A parte mecânica do veículo não pode ser avaliada pela ausência de servidor com capacidade técnica para emitir parecer quanto ao funcionamento do motor, caixa de câmbio, diferencial, sistema hidráulico, filtros de ar e óleo e parte elétrica.

João Neiva-ES, 02/02/2022.


Antonio Rodolfo Waichert
Técnico Responsável pelo Transporte Escolar



VISTORIA VEICULAR PARA CONTRATAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: MLQ 9832 (LOTE 5)


ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	X OK	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	X OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	X OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	X OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	X OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	X OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	X OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	X OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	X OK	NÃO	
10	LANTERNA TRASEIRA	X OK	NÃO	
11	MEIA LUZ	X OK	NÃO	
12	LUZ DE FREIO	X OK	NÃO	
13	LUZ DE RÉ	X OK	NÃO	
14	LUZ DA PLACA	X OK	NÃO	
15	SETA ESQUERDA	X OK	NÃO	
16	SETA DIREITA	X OK	NÃO	
17	PISCA ALERTA	X OK	NÃO	
18	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	X OK	NÃO	
19	MACACO	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
20	CHAVE DE RODA	OK	X NÃO	
21	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	X OK	NÃO	
22	EXTINTOR DE INCÊNDIO	X OK	NÃO	
23	PORTAS - TRAVAS	X OK	NÃO	
24	FECHAMENTO DAS JANELAS	X OK	NÃO	

25	PÁRA-BRISA	X OK	NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
26	PNEUS	X OK	NÃO	
27	PNEU RESERVA (ESTEPE)	OK	X NÃO	
28	BANCOS	X		
	ENCOSTO/ASSENTOS	OK	NÃO	
29	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	X OK	NÃO	
30	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	X OK	NÃO	
31	CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS	X		
	DO VEÍCULO	OK	NÃO	
33	LUZ PARTE SUPERIOR	X OK	NÃO	
35	SELO DE INSPEÇÃO	X		
	CONTENDO O QR CODE	OK	NÃO	

OBSERVAÇÃO:

A parte mecânica do veículo não pode ser avaliada pela ausência de servidor com capacidade técnica para emitir parecer quanto ao funcionamento do motor, caixa de câmbio, diferencial, sistema hidráulico, filtros de ar e óleo e parte elétrica.

João Neiva-ES, 02 / 02 / 2022.


 Antonio Rodolfo Waichert
 Técnico Responsável pelo Transporte Escolar

VISTORIA VEICULAR PARA CONTRATAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: KUU 8956 (LOTE 3)

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	X	OK NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	X	OK NÃO	
03	QUEBRA SOL	X	OK NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	X	OK NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	X	OK NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	X	OK NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	X	OK NÃO	
08	FAROL BAIXO	X	OK NÃO	
09	FAROL ALTO	X	OK NÃO	
10	LANTERNA TRASEIRA	X	OK NÃO	
11	MEIA LUZ	X	OK NÃO	
12	LUZ DE FREIO	X	OK NÃO	
13	LUZ DE RÉ	X	OK NÃO	
14	LUZ DA PLACA	X	OK NÃO	
15	SETA ESQUERDA	X	OK NÃO	
16	SETA DIREITA	X	OK NÃO	
17	PISCA ALERTA	X	OK NÃO	
18	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	X	OK NÃO	
19	MACACO	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
20	CHAVE DE RODA	OK	X NÃO	
21	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	X	OK NÃO	
22	EXTINTOR DE INCÊNDIO	X	OK NÃO	
23	PORTAS - TRAVAS	X	OK NÃO	
24	FECHAMENTO DAS JANELAS	X	OK NÃO	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DE JOÃO NEIVA
Rua: Pedro Zangrande, Nº 60 - Centro - João Neiva-ES
CEP 29680-000 Tel. 027 3258-1600 E-mail: educa@joaoneiva.es.gov.br

João



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 157 - CENTRO - TEL (0XX27)3258-4700
CEP. 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES CNPJ 31 776 479/0001-86

133


25	PÁRA-BRISA	X OK	NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
26	PNEUS	X OK	NÃO	
27	PNEU RESERVA (ESTEPE)	OK	X NÃO	
28	BANCOS	X		
	ENCOSTO/ASSENTOS	OK	NÃO	
29	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	X OK	NÃO	
30	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	X OK	NÃO	
31	CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS	X		
	DO VEÍCULO	OK	NÃO	
33	LUZ PARTE SUPERIOR	X OK	NÃO	
35	SELO DE INSPEÇÃO	X		
	CONTENDO O QR CODE	OK	NÃO	

OBSERVAÇÃO:

A parte mecânica do veículo não pode ser avaliada pela ausência de servidor com capacidade técnica para emitir parecer quanto ao funcionamento do motor, caixa de câmbio, diferencial, sistema hidráulico, filtros de ar e óleo e parte elétrica.

João Neiva-ES, 02/02/2022.


Antonio Rodolfo Waichert
Técnico Responsável pelo Transporte Escolar



132

VISTORIA VEICULAR PARA CONTRATAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: MSM 7C81 (LOTE 7)

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	X OK	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	X OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	X OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	X OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	X OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	X OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	X OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	X OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	X OK	NÃO	
10	LANTERNA TRASEIRA	X OK	NÃO	
11	MEIA LUZ	X OK	NÃO	
12	LUZ DE FREIO	X OK	NÃO	
13	LUZ DE RÉ	X OK	NÃO	
14	LUZ DA PLACA	X OK	NÃO	
15	SETA ESQUERDA	X OK	NÃO	
16	SETA DIREITA	X OK	NÃO	
17	PISCA ALERTA	X OK	NÃO	
18	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	X OK	NÃO	
19	MACACO	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
20	CHAVE DE RODA	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
21	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	X OK	NÃO	
22	EXTINTOR DE INCÊNDIO	X OK	NÃO	
23	PORTAS - TRAVAS	X OK	NÃO	
24	FECHAMENTO DAS JANELAS	X OK	NÃO	



137

25	PÁRA-BRISA	X	OK	NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
26	PNEUS	X	OK	NÃO	
27	PNEU RESERVA (ESTEPE)		OK	X NÃO	
28	BANCOS	X			
	ENCOSTO/ASSENTOS		OK	NÃO	
29	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	X	OK	NÃO	
30	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	X	OK	NÃO	
31	CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO	X			
			OK	NÃO	
33	LUZ PARTE SUPERIOR	X	OK	NÃO	
35	SELO DE INSPEÇÃO	X			
			OK	NÃO	
	CONTENDO O QR CODE				

OBSERVAÇÃO:

A parte mecânica do veículo não pode ser avaliada pela ausência de servidor com capacidade técnica para emitir parecer quanto ao funcionamento do motor, caixa de câmbio, diferencial, sistema hidráulico, filtros de ar e óleo e parte elétrica.

João Neiva-ES, 02/02/2022.

Antonio Rodolfo Waichert
Técnico Responsável pelo Transporte Escolar



136

VISTORIA VEICULAR PARA CONTRATAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: MSM 7C91 (LOTE 6)

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	X OK	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	X OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	X OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	X OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	X OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	X OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	X OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	X OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	X OK	NÃO	
10	LANTERNA TRASEIRA	X OK	NÃO	
11	MEIA LUZ	X OK	NÃO	
12	LUZ DE FREIO	X OK	NÃO	
13	LUZ DE RÉ	X OK	NÃO	
14	LUZ DA PLACA	X OK	NÃO	
15	SETA ESQUERDA	X OK	NÃO	
16	SETA DIREITA	X OK	NÃO	
17	PISCA ALERTA	X OK	NÃO	
18	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	X OK	NÃO	
19	MACACO	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
20	CHAVE DE RODA	OK	X NÃO	
21	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	X OK	NÃO	
22	EXTINTOR DE INCÊNDIO	X OK	NÃO	
23	PORTAS - TRAVAS	X OK	NÃO	
24	FECHAMENTO DAS JANELAS	X OK	NÃO	

[Handwritten signature]



146

VISTORIA VEICULAR PARA CONTRATAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: LOZ 5A58 (LOTE 2)

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	X OK	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	X OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	X OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	X OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	X OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	X OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PARA-BRISA	X OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	X OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	X OK	NÃO	
10	LANTERNA TRASEIRA	X OK	NÃO	
11	MEIA LUZ	X OK	NÃO	
12	LUZ DE FREIO	X OK	NÃO	
13	LUZ DE RÉ	X OK	NÃO	
14	LUZ DA PLACA	X OK	NÃO	
15	SETA ESQUERDA	X OK	NÃO	
16	SETA DIREITA	X OK	NÃO	
17	PISCA ALERTA	X OK	NÃO	
18	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	X OK	NÃO	
19	MACACO	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
20	CHAVE DE RODA	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
21	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	X OK	NÃO	
22	EXTINTOR DE INCÊNDIO	X OK	NÃO	
23	PORTAS - TRAVAS	X OK	NÃO	
24	FECHAMENTO DAS JANELAS	X OK	NÃO	




149

25	PÁRA-BRISA	X OK	NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
26	PNEUS	X OK	NÃO	
27	PNEU RESERVA (ESTEPE)	OK	X NÃO	
28	BANCOS	X		
	ENCOSTO/ASSENTOS	OK	NÃO	
29	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	X OK	NÃO	
30	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	X OK	NÃO	
31	CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO	X		
		OK	NÃO	
33	LUZ PARTE SUPERIOR	X OK	NÃO	
35	SELO DE INSPEÇÃO	X		
	CONTENDO O QR CODE	OK	NÃO	

OBSERVAÇÃO:

A parte mecânica do veículo não pode ser avaliada pela ausência de servidor com capacidade técnica para emitir parecer quanto ao funcionamento do motor, caixa de câmbio, diferencial, sistema hidráulico, filtros de ar e óleo e parte elétrica.

João Neiva-ES, 02/02/2022.


Antonio Rodolfo Waichert
Técnico Responsável pelo Transporte Escolar



INSPEÇÃO VEICULAR TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: 10069349

MODELO: Mercedes-Benz

ANO: 2007

EM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
03	QUEBRA SOL	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
08	FAROL BAIXO	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
09	FAROL ALTO	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
10	MEIA LUZ	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
11	LUZ DE FREIO	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
12	LUZ DE RÉ	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	<i>Luiz de ré não está funcionando</i>
13	LUZ DA PLACA	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
14	SETA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
15	SETA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
16	PISCA ALERTA	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
17	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
18	MACACO	<input type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<i>Macaco não está funcionando</i>
19	CHAVE DE RODA	<input type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<i>Chave de roda não está funcionando</i>
20	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
21	EXTINTOR DE INCÊNDIO	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
22	PORTAS - TRAVAS	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
23	FECHAMENTO DAS JANELAS	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
24	PÁRA-BRISA	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
25	PNEUS	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
26	PNEU RESERVA (ESTEPE)	<input type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<i>Pneu reserva não está funcionando</i>
27	BANCOS ENCOSTO/ASSENTOS	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
28	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
29	HABILITAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
30	REGISTRO MOTORISTA	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
31	REGISTRO MONITOR	<input type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<i>Registro monitor não está funcionando</i>
32	DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	
33	REGISTRO VEÍCULO DE PASSAGEIROS - ESCOLAR	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NÃO	

Nome do condutor: João Carlos Ribeiro

Assinatura: [Assinatura]

Data: / / 2022.

Assinatura do relator da inspeção: [Assinatura]



VISTORIA VEICULAR PARA CONTRATAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: LOZ 5A58 (LOTE 2)

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	X OK	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	X OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	X OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	X OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	X OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	X OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	X OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	X OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	X OK	NÃO	
10	LANTERNA TRASEIRA	X OK	NÃO	
11	MEIA LUZ	X OK	NÃO	
12	LUZ DE FREIO	X OK	NÃO	
13	LUZ DE RÉ	X OK	NÃO	
14	LUZ DA PLACA	X OK	NÃO	
15	SETA ESQUERDA	X OK	NÃO	
16	SETA DIREITA	X OK	NÃO	
17	PISCA ALERTA	X OK	NÃO	
18	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	X OK	NÃO	
19	MACACO	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
20	CHAVE DE RODA	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
21	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	X OK	NÃO	
22	EXTINTOR DE INCÊNDIO	X OK	NÃO	
23	PORTAS - TRAVAS	X OK	NÃO	
24	FECHAMENTO DAS JANELAS	X OK	NÃO	



VISTORIA VEICULAR PARA CONTRATAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: LOZ 5A58 (LOTE 2)

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	X OK	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	X OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	X OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	X OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	X OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	X OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	X OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	X OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	X OK	NÃO	
10	LANTERNA TRASEIRA	X OK	NÃO	
11	MEIA LUZ	X OK	NÃO	
12	LUZ DE FREIO	X OK	NÃO	
13	LUZ DE RÉ	X OK	NÃO	
14	LUZ DA PLACA	X OK	NÃO	
15	SETA ESQUERDA	X OK	NÃO	
16	SETA DIREITA	X OK	NÃO	
17	PISCA ALERTA	X OK	NÃO	
18	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	X OK	NÃO	
19	MACACO	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
20	CHAVE DE RODA	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
21	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	X OK	NÃO	
22	EXTINTOR DE INCÊNDIO	X OK	NÃO	
23	PORTAS - TRAVAS	X OK	NÃO	
24	FECHAMENTO DAS JANELAS	X OK	NÃO	



VISTORIA VEICULAR PARA CONTRATAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: LOZ 5A58 (LOTE 2)

ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO
01	BUZINA	X OK	NÃO	
02	CINTO DE SEGURANÇA	X OK	NÃO	
03	QUEBRA SOL	X OK	NÃO	
04	RETROVISOR INTERNO	X OK	NÃO	
05	RETROVISOR DIREITO	X OK	NÃO	
06	RETROVISOR ESQUERDO	X OK	NÃO	
07	LIMPADOR DE PÁRA-BRISA	X OK	NÃO	
08	FAROL BAIXO	X OK	NÃO	
09	FAROL ALTO	X OK	NÃO	
10	LANTERNA TRASEIRA	X OK	NÃO	
11	MEIA LUZ	X OK	NÃO	
12	LUZ DE FREIO	X OK	NÃO	
13	LUZ DE RÉ	X OK	NÃO	
14	LUZ DA PLACA	X OK	NÃO	
15	SETA ESQUERDA	X OK	NÃO	
16	SETA DIREITA	X OK	NÃO	
17	PISCA ALERTA	X OK	NÃO	
18	VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO	X OK	NÃO	
19	MACACO	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
20	CHAVE DE RODA	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
21	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	X OK	NÃO	
22	EXTINTOR DE INCÊNDIO	X OK	NÃO	
23	PORTAS - TRAVAS	X OK	NÃO	
24	FECHAMENTO DAS JANELAS	X OK	NÃO	




25	PÁRA-BRISA	X OK	NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
26	PNEUS	X OK	NÃO	
27	PNEU RESERVA (ESTEPE)	OK	X NÃO	
28	BANCOS	X		
	ENCOSTO/ASSENTOS	OK	NÃO	
29	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	X OK	NÃO	
30	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	X OK	NÃO	
31	CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO	X		
		OK	NÃO	
33	LUZ PARTE SUPERIOR	X OK	NÃO	
35	SELO DE INSPEÇÃO	X		
	CONTENDO O QR CODE	OK	NÃO	

OBSERVAÇÃO:

A parte mecânica do veículo não pode ser avaliada pela ausência de servidor com capacidade técnica para emitir parecer quanto ao funcionamento do motor, caixa de câmbio, diferencial, sistema hidráulico, filtros de ar e óleo e parte elétrica.

João Neiva-ES, 02/02/2022.


Antonio Rodolfo Waichert
Técnico Responsável pelo Transporte Escolar




25	PÁRA-BRISA	X OK	NÃO	
26	PNEUS	X OK	NÃO	
27	PNEU RESERVA (ESTEPE)	OK	X NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
28	BANCOS	X		
	ENCOSTO/ASSENTOS	OK	NÃO	
29	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	X OK	NÃO	
30	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	X OK	NÃO	
31	CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO	X OK	NÃO	
33	LUZ PARTE SUPERIOR	X OK	NÃO	
35	SELO DE INSPEÇÃO	X		
	CONTENDO O QR CODE	OK	NÃO	

OBSERVAÇÃO:

A parte mecânica do veículo não pode ser avaliada pela ausência de servidor com capacidade técnica para emitir parecer quanto ao funcionamento do motor, caixa de câmbio, diferencial, sistema hidráulico, filtros de ar e óleo e parte elétrica.

João Neiva-ES, 02/02/2022.


Antonio Rodolfo Waichert
Técnico Responsável pelo Transporte Escolar




25	PÁRA-BRISA	X OK	NÃO	A empresa informou haver no município borracharia contratada para prestar o serviço de socorro.
26	PNEUS	X OK	NÃO	
27	PNEU RESERVA (ESTEPE)	OK	X NÃO	
28	BANCOS	X		
	ENCOSTO/ASSENTOS	OK	NÃO	
29	DÍSTICO ESCOLAR - FAIXA	X OK	NÃO	
30	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	X OK	NÃO	
31	CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS	X		
	DO VEÍCULO	OK	NÃO	
33	LUZ PARTE SUPERIOR	X OK	NÃO	
35	SELO DE INSPEÇÃO	X		
	CONTENDO O QR CODE	OK	NÃO	

OBSERVAÇÃO:

A parte mecânica do veículo não pode ser avaliada pela ausência de servidor com capacidade técnica para emitir parecer quanto ao funcionamento do motor, caixa de câmbio, diferencial, sistema hidráulico, filtros de ar e óleo e parte elétrica.

João Neiva-ES, 02/02/2022.


Antonio Rodolfo Waichert
Técnico Responsável pelo Transporte Escolar